



FRED SHEARER & SONS, INC.
ESTABLISHED 1916

Análisis de riesgos laborales		JHA nº 10
Título del trabajo/tarea: Torneado		
Procedimiento de trabajo seguro:		Revisado en nov. 2024
Este JHA es para la instalación segura y exitosa del torneado. Se hace especial hincapié en la manipulación de materiales para evitar torceduras y esguinces, resbalones, tropiezos, cortes y protección contra caídas.		
LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER LOS JHA Nº 0 ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA		
Revise los JHA: nº 23 Herramientas y equipos eléctricos, nº 24 PEMP/elevador aéreo, nº 26 Manipulación de materiales, nº 28 Andamios, nº 30 Cobertura/limpieza, nº 33 Protección contra caídas		
Paso nº 1 Manejo de materiales		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Almacenamiento de materiales en las áreas de trabajo.	Los trabajadores estarán expuestos a puntos de pinzamiento, cargas pesadas incómodas, cortes, rasguños, resbalones, tropiezos y caídas.	<ol style="list-style-type: none">1) EPI adicional: Guantes y manguitos de corte 42) Utilice medios mecánicos cuando sea factible para elevar las pilas de listones a la zona de trabajo o a los andamios.3) No camine ni permanezca nunca debajo de cargas suspendidas.4) Almacene el material en carros cuando sea factible.5) Identifique cualquier línea eléctrica aérea. No trabaje a menos de 10 pies de cualquier línea eléctrica. El CG debe ponerse en contacto con la compañía eléctrica local para cualquier pregunta o consulta necesaria.6) No sobrecargue los andamios. Mantenga los materiales al mínimo.
Paso nº 2 Cortar e instalar el listón		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Cortar y colocar listones utilizando herramientas manuales y pistola de impacto.	El trabajador tiene el potencial de estar expuesto a caídas, cortes, rasguños, inclemencias del tiempo, torceduras y esguinces.	<ol style="list-style-type: none">1) Cuando trabaje en un andamio, asegúrese de que se realiza una inspección visual diaria antes de utilizarlo por primera vez, y de que el andamio está etiquetado en consecuencia.2) Implemente procedimientos de protección contra caídas si el trabajador está expuesto a una caída de 6 pies o más. Consulte la JHA nº 33 Protección contra caídas.3) Inspeccione siempre las herramientas eléctricas antes de utilizarlas. Sustituya las cuchillas o las ruedas de corte desgastadas o defectuosas. Si se encuentran defectos en la herramienta, coloque una etiqueta roja y retírela del servicio.4) Asegúrese del tamaño adecuado del equipo para manejar con seguridad la instalación.5) Las condiciones meteorológicas pueden requerir equipo personal adicional, como ropa de lluvia o protección solar.



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

6) Utilice lentes de seguridad tintadas bajo la luz solar directa.

7) Detenga el trabajo en condiciones meteorológicas peligrosas, es decir, con viento, lluvia, nieve, rayos, etc.

8) Coloque el cuerpo delante del trabajo para evitar estiramientos excesivos y torsiones innecesarias. Si es posible, reduzca al mínimo los alcances por encima de la cabeza.

[Haga clic aquí para firmar](#)