



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

Análisis de riesgos de trabajo		ART # 32
Cargo/Tarea: Uso de zancos		
Procedimiento seguro de trabajo		Revisado 11/2024
<p>Este ART es para el uso seguro y exitoso de zancos para acceder al área de trabajo. Se hace hincapié en la limpieza y en ser consciente de su área de trabajo.</p>		
<p>LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER EL ART #0 ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA</p>		
<p>Revisar el #30 de ART Cubierta/Limpieza</p>		
<p>Paso #1 Uso de Zancos</p>		
Pasos para completar el trabajo	Riesgos	Medidas preventivas
Inspeccione los zancos antes de usarlos y prepare el área de trabajo para una operación Segura.	El trabajador está potencialmente expuesto a cortaduras, resbalones, tropiezos y caídas.	1) Estire y flexione antes de empezar el turno y después de comer. Estire a lo largo del turno cuando sea necesario para reducir o eliminar las tensiones musculares.
		2) Inspeccione minuciosamente los zancos para detectar cualquier defecto y rellene un formulario de inspección diaria de zancos antes de utilizarlos.
		3) Es imprescindible una limpieza excelente. Retire todos los obstáculos y peligros de tropiezo de las áreas de trabajo antes de montar los zancos. Dependiendo del trabajo, puede que sea necesario hacerlo cada vez que monte los zancos. En áreas de alto tráfico, considere controlar las áreas de trabajo con cinta de precaución para mantener seguros a los usuarios de los zancos.
		4) Nunca use zancos cuando trabaje a menos de 3 metros de un borde peligroso.
		5) Los zancos que hayan sido alterados de alguna manera deben ser etiquetados en rojo y puestos fuera de servicio.
		1) Para montar los zancos, utilice un andamio tipo "baker" o rueda y pliegue un andamio contra una pared con las cuatro ruedas bloqueadas.
		2) Asegúrese de que el área frente a la plataforma esté libre de cualquier riesgo de tropiezo.



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

		3) Párese sobre los zancos y ajuste nuevamente las correas.
Uso de zancos para acceder al trabajo	El trabajador estará expuesto a riesgos de resbalones, tropiezos y caídas.	1) Manténgase constantemente consciente de los cambios en tu área de trabajo. 2) Observe continuamente dónde está pisando. 3) Correr o jugar de manera imprudente nunca está permitido. 4) Limpie los derrames de barro rápidamente para evitar condiciones resbaladizas.
Bajar de los zancos	El trabajador estará expuesto a riesgos de resbalones, tropiezos y caídas.	1) Use un andamio tipo "baker" o un andamio con ruedas y pliéguelo contra la pared, asegúrese de que las cuatro ruedas estén bloqueadas al quitar los zancos. 2) Asegúrese de que el área frente a la plataforma esté libre de cualquier riesgo de tropiezo. 3) Ate ambos zancos uno al otro y cierre las correas de las pantorrillas. Guárdelos en un lugar seguro designado al final del turno.

[Haga clic aquí para firmar](#)